

# السلطات السعودية تبدأ في معالجة آثار سقوط رافعة الحرم



السبت 12 سبتمبر 2015 12:09 م

انطلقت عملية إصلاح الأضرار الناجمة عن حادث سقوط رافعة في الحرم المكي في السعودية والذي أودى بحياة 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين □

وذكر موقع روسيا اليوم أنه بعد إزالة الرافعة المنهارة بدأت عملية تغيير الأرضيات الرخامية المحطمة في منطقة الطواف، فيما مدت السلطات شريطاً أمنياً في مساحة 500 متر مربع، تقع في منطقة السعي بين الصفا والمروة.

ومنعت السلطات دخول الحجاج إلى الطابقيين الثاني والثالث من أجل أداء صلاة الفجر.

وتعتبر الرافعة التي سقطت الكبرى من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري صرح أمس الجمعة 11 سبتمبر بأنه نتيجة للعواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة والحالة الجوية السيئة في مكة المكرمة سقط جزء من إحدى الرافعات في المسجد الحرام على جزء من المسعى في المسجد الحرام والطواف.

---

---

---