

بعد إسقاط روسيا لها 15 معلومة عن مسيرة إم كيو 9 الأمريكية



الأربعاء 15 مارس 2023 10:47 م

تصدرت الطائرة الأمريكية المسيرة من طراز إم كيو - 9 ريبير (MQ-9 Reaper) عناوين الأخبار بعد سقوطها في المياه الدولية أثر اصطدام مقاتلة روسية بها فوق البحر الأسود

ويعتبر هذا الاصطدام أخطر احتكاك عسكري بين روسيا والولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا

ووفقًا لبيان القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، فقد كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي

قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 فوق البحر الأسود

قبل الاصطدام، قامت Su-27 عدة مرات بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهوره

إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة إم كيو -9، مما جعل القوات الأمريكية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية

من جهته، كشف البنتاجون أن "إحدى طائرات Su-27 الروسية أطلقت صاروخًا على المسيرة MQ-9 مما اضطرنا لإسقاطها".

15 معلومة عن المسيرة إم كيو 9

كشفت التقارير الحديثة عن العديد من المعلومات عن المسيرة الأمريكية إم كيو 9 ريبير (MQ-9 Reaper)، التي تم إسقاطها بواسطة إحدى المقاتلات الروسية في البحر الأسود

وتؤكد التقارير امتلاك المسيرة الأمريكية إم كيو 9 لمقومات تكنولوجية عالية ويمكنها القيام بأكثر من مهمة، ومن ذلك:

- 1 - يبلغ طول المسيرة إم كيو 9 الأمريكية نحو 11 مترًا، بعرض 20 مترًا مع الأجنحة
- 2 - يبلغ وزنها وهي فارغة 2.2 طن
- 3 - تصل سرعتها إلى 370 كم في الساعة
- 4 - يمكنها الطيران لمسافة 1850 كم دون التزود بالوقود، أو لمدة تصل إلى أكثر من 30 ساعة
- 5 - وتصنف الطائرة "إم كيو 9" بالطائرة المتعددة المهام، فهي قادرة على الرصد والمراقبة ومهاجمة أهداف على الأرض
- 6 - مكن تسليح هذه المسيرات بصواريخ هيلفاير وكذلك بقنابل موجهة بالليزر
- 7 - يمكنها أن تطير لأكثر من 1100 ميل على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف متر (50 ألف قدم)، وفقًا لسلاح الجو الأمريكي

تطلق 6 صواريخ وقنابل بدقة عالية

- 8 - تتميز الطائرة، المزودة بمعدات رصد بالليزر، بقدرتها على إطلاق 6 صواريخ وقنابل بدقة عالية
- 9 - تمتلك نظام رادار ينقل البيانات لعدد من الطائرات أو المواقع على الأرض
- 10 - يتكون الفريق الذي يتحكم بها على الأرض من شخصين وهما الطيار ومشغل جهاز الاستشعار
- 11 - تم استخدام الطائرة في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان في بغداد، ولاحقًا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول
- 12 - قبل الاصطدام، قامت الطائرتان الروسيتان عدة مرات بإلقاء الوقود على الطائرة أم كيو - 9 والتحليق أمامها "بطريقة متهوره وغير سليمة بيئيًا وغير مهنية"، وفقًا لـ"اسكاي نيوز".
- 13 - بحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد الجيش إحدى مسيراته من ذات الطراز عندما جرى إسقاطها في 2019 فوق اليمن بصاروخ أرض-جو أطلقتها مليشيا الحوثيين
- 14 - أفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة أم كيو - 9 في ليبيا عام 2022، بحسب وكالة "فرانس برس".
- 15 - سقطت مسيرة من ذات الطراز خلال تدريب في رومانيا في وقت سابق من 2022.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين أميركا وروسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المسيرة الأمريكية لم تكن خاضعة للمراقبة وفقدت ارتفاعها، وأضافت أنها اصطدمت بالسطح المائي نتيجة مناورة حادة

وأكدت أن المقاتلات الروسية لم تستخدم أسلحة ولم تحتك بأي طائرة أمريكية بدون طيار