

شؤم الانقلاب: هبوط أرضى بسبب تسريب مياه بمنطقة حى غرب بالمنصورة



الثلاثاء 5 مايو 2015 12:05 م

تسبب تسريب مائى، فى المنصورة بمحافظة الدقهلية، إلى حدوث انهيار أرضى بمنطقة حى غرب خلف مركز قوات الأمن المركزى، ما أدى إلى سقوط عمود إنارة وهرعت سيارة الإسعاف إلى المنطقة وطوارئ الكهرباء لفصل التيار قبل حدوث كارثة

وبدأت المشكلة عقب قيام لودر بالحفر لعلاج مشكلة تسريب مياه وأثناء الحفر انهارت الأرض، وتبين حدوث كسر فى ماسورة المياه، وانتقل بعض التنفيذيين لمحاولة إصلاح الكسر، وتم قطع المياه عن المنطقة