


# شاهدوا | لحظة تحطم مروحية إسرائيلية في الضفة الغربية أثناء عملية إنقاذ



الجمعة 16 يناير 2026 م

شهدت منطقة غوش عتصيون شرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية حادثاً جديداً بسقوط مروحية عسكرية إسرائيلية أثناء عملية إنقاذ كانت تهدف لإجلاء مروحية معطلة منذ أيام



وأكملت وسائل الإعلام العربية أن المروحية المتضررة كانت من طراز "البومه"، وقد اضطرت للهبوط اضطرارياً في منطقة مفتوحة يوم الثلاثاء الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية، وظلت عالقة لعدة أيام بسبب صعوبة الوصول إليها برياً



وفي محاولة لانتشال المروحية، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عملية باستخدام مروحية النقل الثقيلة "ياسور". وأفاد بيان لجيش الاحتلال، أن أحزمة الأمان انفكت خلال عملية الرفع، مما أدى إلى انفصال المروحية عن مسارها وسقوطها من ارتفاع عشرات الأمتار وتحطمتها بالكامل

