

## هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه



الأربعاء 29 أغسطس 2018 09:08 م

وقع هبوط أرضى بطريق القطامية العين السخنة بسبب تسرب مياه لخط أسفل الطريق بالحارة اليسرى ، مما تسبب فى ظهور كثافات بالاتجاه القادم من السخنة إلى القاهرة ما قبل بوابة الرسوم ب 4 كيلو و انتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات