

شاهد عيان يوضح أدلة التعمد في حادثة قطار البدرشين (متلفز)



الأربعاء 16 يناير 2013 12:01 م

كتب - خالد سليمان

قال أحد شهود العيان على حادثة قطار "البدرشين" أن خرطوم ضغط الهواء وكابلات الكهرباء التي تصل العربات التي تعرضت للحادث قد تم "فكها يدويا" ولا توجد عليه آثار الانفصال بقوة نتيجة للحادث ، وأن كابل الكهرباء يظهر بوضوح أنه قد تم قطعه بـ"بنسة كهرباء".

وأضاف أن "الهوك" وهو القطعة الحديدية التي تصل العربات ببعضها حالته جيدة جدا وهو ما يتنافى مع العقل حيث أن العربات قد انقلبت ولا يظهر عليه آثار التحطم □

وأشار الشاهد أن بعض مستقلي القطار قد قالوا أن القطار قد توقف لفترة قبل "البدرشين" موقع الحادث ، إشارة منه انه قد تم تخريب القطار في هذا الوقت لتحديث تلك الحادثة الأليمة □